ATA DE REUNIÃO DO MERCOSUL
SÃO PAULO - BRASIL
27 de Abril de 2007

REUNIÃO DE HARMONIZAÇÃO DE NORMAS - MATERIAL ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

Participantes da reunião:

BRASIL: Fabián Yaksic – Secretaria do CSM 01 (fabian@abinee.org.br)

ARGENTINA: Osvaldo D. Petroni – IRAM (opetroni@iram.org.ar)

ARGENTINA: Pablo Paisan – IRAM (ppaisan@iram.org.ar)

ARGENTINA: José Pedro Sanjuán – AAIEE (jose.sanjuan@alladio.com.ar)

PARAGUAI: Robert Duarte – INTN (metrologia@intn.gov.py)

URUGUAI: Fernando Gómez – UNIT (unit-iso@unit.org.uy)

URUGUAI: Martín Navia – UNIT (unit-iso@unit.org.uy)

BRASIL: Vicente Neves – Legrand / Abinee (vicente.neves@legrand.com.br)

BRASIL: Antonio Carlos M. Santos – Legrand (antonio-carlos.santos@legrand.com.br)

BRASIL: Magno de Almeida Ruivo – Siemens (magno@siemens.com)

BRASIL: André C. Gandini – BRASCABOS (acg.engenharia@uol.com.br)

BRASIL: Jacques Toutain – FAME (laboratório@fame.com.br)

BRASIL: Patrick Murisset – AMN (patrick@amn.org.br)

BRASIL: Geraldo Takeo Nawa – ABINEE (geraldo@abinee.org.br)

BRASIL: Israel de Moraes Guratti – ABINEE (israel@abinee.org.br)

Realizou-se, no dia 27 de Abril de 2007 com início às 14h30 nas instalações do ABINEE TEC 2007, a reunião do MERCOSUL de Harmonização de Normas de Material Elétrico de Instalação.

Após discussões e esclarecimentos, foi definido o seguinte:

1. NM 60884-1

1.1 Foram apresentadas as mudanças entre a NM 60884-1 aprovada e a nova versão IEC (edição de 2002 mais o Amendment de 2006).

1.2 Argentina, Paraguai e Uruguai indicarão em 45 dias o prazo para atualização da norma.

1.3 Para agilizar os trabalhos, o Brasil fornecerá em 20 dias uma tabela com as alterações apresentadas.

1.4 Para evitar a revisão da norma nacional antes da Norma Mercosul, em vista da certificação compulsória existente no Brasil, solicita-se urgência na revisão desta norma.

2. NM 60669-1

2.1 Foram apresentadas as mudanças entre a NM 60669-1 aprovada e a nova versão IEC 60669-1.

2.2 Argentina, Paraguai e Uruguai indicarão em 60 dias o prazo para atualização da norma.

3. Revisão do programa de harmonização

3.1 A Secretaria verificará a situação dos textos de fusíveis (IEC 60269), disjuntores diferenciais (61009 partes 1 e 2-1) e porta-lâmpadas (IEC 60238), cuja discussão técnica já foi realizada e informará a situação aos países membros.

3.2 Devem-se iniciar os trabalhos de reatores eletromagnéticos e eletrônicos para lâmpadas fluorescentes até o final de 2007.

São Paulo, 27 de Abril de 2007

----------	----------
Secretaria CSM 01 Fabián Yaksic	Argentina Osvaldo Petroni
----------	----------
Brasil Magno de Almeida Ruivo	Paraguai Robert Duarte

Uruguai Fernando Gómez	